

OPIS NEVARNIH TOČK V BLIŽNJI OKOLICI ŠOLE

	NEVARNA TOČKA	UGOTOVITEV	PREDLAGANA REŠITEV
1.	Parkirišče pri šoli	Zaradi parkirišča ni mogoče urediti talne signalizacije.	Starši naj jih odložijo ob pločniku, učenci naj izstopajo na desni strani.
2.	Pot od IGEM-a do Žage	Učenci hodijo po robu ceste, kjer vozijo predvsem tovorna vozila	Ureditev ustrezne talne signalizacije in postavitve znaka za omejitev hitrosti.
3.	Pot od glavne ceste križišča pri Lužniku in prečkanje ceste na pločnik	Cesta brez pločnika, nevaren prehod takoj za zavojem desno na pločnik	Previdna hoja ob skrajnem robu cestišča in previdno prečkanje ceste, da pridemo na pločnik
4.	Križišče pri cerkvi	Nepregledno križišče s prehodom za pešce in pločnikom.	Previdno prečkanje čez prehod za pešce.
5.	Prečkanje ceste od pokopališča na pločnik do šole	Zaradi nepravilno parkiranih vozil je onemogočeno varno prečkanje ceste.	Namestitev ustreznih prometnih znakov, ki prepovedujejo ustavljanje in parkiranje.
6.	Prehod za pešce pri trgovini Mercator	Gost promet v času prihajanja in odhajanja v in iz šole.	Previdno prečkanje čez prehod za pešce.
7.	Prečkanje ceste v Jedrti in v Otiškem vhu (Begant)	Zaradi avtobusne postaje ni mogoča talna signalizacija (prehod za pešce).	Previdno prečkanje ceste.
8.	Nepregledni odseki na cesti s Kronske gore do glavne ceste.	Nepregleden ovinek pri mostu	Namestitev ogledala, uvedba dodatne linije šol. prevoza.
9.	Cesta iz Bukovske vasi na Selovec.	Na nekaterih delih nepregledna zaradi grmovja ob cesti.	Odstranitev grmovja za večjo preglednost.